



## Technický list výrobku

### Čistící prostředek

## codex Epo-Clean

### Čistící prostředek k odstranění pryskyřičných šmouh po spárování epoxidovou pryskyřicí

---

#### Použití:

K odstranění zaschnutých, emulgovatelných pryskyřičných šmouh, které vznikly na keramice po umývání epoxidového pryskyřičného spárovacího materiálu.

Vhodný mimo jiné pro / na:

- glazované, neglazované a strukturované dlaždice a desky

#### Přednosti výrobku/vlastnosti:

codex Epo-Clean je vysoce účinný čistící prostředek. Zbytky zaschnuté, emulgovatelné pryskyřice na povrchu dlaždic a desek budou znovu emulgovány pro čišťení. Účinek čišťení je 24 až 48 hodin po spárování nejúčinnější.

- Odstraňuje zaschnuté pryskyřičné šmouhy na dlaždicích a deskách
- Nezpůsobuje žádnou korozi na ušlechtilé oceli
- Žádné zbarvení epoxidové pryskyřičné spárovací hmoty
- Nenarušuje spárovací hmotu

#### Technická data:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Druh obalu:             | plastová láhev |
| Dodávané balení:        | 1 litr         |
| Skladovatelnost:        | 24 měsíců      |
| Barva:                  | bezbarvý       |
| Teplota při zpracování: | 15 °C až 30 °C |

\* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

#### Příprava podkladu:

Po spárování epoxidovou pryskyřicí čištěný keramický obklad nejméně 12 hodin uzavřít a nechat ztuhnout. Při nízké teplotě prostředí se prodlužuje doba tvrdnutí.

Dbát na informace v technickém listě použité codex epoxidové pryskyřičné spárovací hmoty.

### **Zpracování:**

- 1** Nejdříve 24 hodin po spárování začít s čistěním.
- 2** codex Epo-Clean nanést rovnoměrně štětcem / válečkem na obklad (suchý podklad) určený k čistění. Podle stupně znečištění nechat působit, max. 3 hodiny. Zpracovávat nejvíce 30 m<sup>2</sup> dílčí plochy.
- 3** Po působení čistícího roztoku pokropit obklad teplou vodou a s bílým padem codex Epo Pad rozetřít a smýt. Následně plochu opláchnout s velkým množstvím vody. Při čistění velkých ploch se doporučuje použití jednokotoučového stroje s nádobou na vodu.
- 4** Závěrečné čistění provádět s jemným padem codex Epo Pad (bílým) a vodou s jemně pórovitou obkladačskou houbou. Pro úplné odstranění čistícího roztoku opláchnout velkým množstvím vody.
- 5** Podle stupně znečištění pracovní postupy opakovat.

### **Údaje o spotřebě:**

| <b>Spotřeba</b>                                                       |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Odstranění zaschnutých pryskyřičných šmouh po cca 24 hodinách         | 25 g/m <sup>2</sup><br>na každý pracovní postup        |
| Odstranění vytvrzených pryskyřičných šmouh nejméně 2 pracovní postupy | 100 – 150 g/m <sup>2</sup><br>na každý pracovní postup |

### **Důležitá upozornění:**

- ▶ Originální balení je při mírně chladném a suchém uskladnění nejméně 24 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem. Načaté balení pečlivě těsně uzavřít.
- ▶ Nezpracovávat pod 15 °C a nad 30 °C. Teplo zkracuje, chladno prodlužuje dobu zpracování a tvrdnutí. V zimě stavbu vytápět, v létě uskladnit materiál v chladnu.
- ▶ Zabránit kontaktu s plastickými hmotami a laky.
- ▶ Epoxidový pryskyřičný spárovací materiál umývat ve spojení s codex Epo-Wash, tím se zvýší čistící výkon codex Epo-Clean.
- ▶ Jednotlivé zaschnuté kapky pryskyřice ohřát horkovzdušnou pistolí a odrazit. Následně zbytky vyčistit s codex Epo-Clean, dokud jsou dlaždice ještě teplé. Horký vzduch nesmí působit na spáru. Nebezpečí zbarvení!
- ▶ Náradí, pady a houby ihned po použití vyčistit s codex Epo-Clean.
- ▶ Vyčištěné plochy uzavřít až do úplného vyschnutí.

### **Ochrana práce a životního prostředí:**

Obsahuje benzylalkohol / Xn: „Zdraví škodlivý při vdechování a polknutí“. Při zpracování dobře větrat a používat ochranný krém na pokožku, ochranné rukavice a brýle. Při kontaktu s pokožkou ihned umýt velkým množstvím vody a mýdlem. Při kontaktu s očima ihned opláchnout vodou a vyhledat lékaře.

Dbejte mezi jiným na: Předpisy GefStoffV, bezpečnostní upozornění na etiketě nádoby, bezpečnostní list.

**Likvidace:**

Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Beze zbytku vyprázdněné plastové nádoby bez kapek vypláchnout trochou vody a zlikvidovat ve smyslu místních směrnic jako recyklovatelné nádoby [Interseroh]. Vyplachovací vodu a zbytky výrobku shromáždit a dále použít. Pokud to bude vůbec potřeba, nádoby se zbytkem obsahu a rovněž zbytky výrobku zlikvidovat jako zvláštní odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradou k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost.

**codex** | A Brand of Uzin Utz Group

UZIN s.r.o. | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9  
Telefon +420 283 083 314 | Telefax +420 283 083 419  
E-mail: [info@uzin.cz](mailto:info@uzin.cz) | Internet: [www.codex-x.cz](http://www.codex-x.cz)

09.2011 / 09.2011 / leR / CZ / 08.13 / JiBa